




### CERTIFICADO GESTIÓN REUTILIZACIÓN POR TERCEROS


Con fecha 13/12/25, Don/Doña DANIEL GARCIA R.  
Rut 11.823.899-0 representante de la institución/asociación denominada  
PARTICULAR, certifica haber recibido de parte de la empresa  
BRINDL S.A., Residuos de Demolición y  
Construcción (RCD), provenientes del Contrato de Obra denominado  
"REPOSICIÓN PUENTE MARQUESA, RUTA D-215, COMUNA V."; SAFI 371057;  
materiales detallados en la siguiente tabla:


Tipo residuo	DESPUENTES DE MADERA
Breve descripción del residuo (origen, km. etc.)	TRABAJOS DE CARPINTERÍA
Cantidad (m³)	1,8 m³
Transporte	UL 8070, Camioneta
Destino*	LAS ROJAS
Ubicación del destino	PUEBLO LAS ROJAS
Comentario adicional	DONACIÓN

\* Esta planilla deberá replicarse tantas veces según los diferentes RCD informados

Para constancia de recepción firman:

  
Representante de la Institución/asociación

  
Residente de la obra

  
Inspector/a Fiscal






### CERTIFICADO GESTIÓN REUTILIZACIÓN POR TERCEROS


Con fecha 11/12/2025, Don/Doña José Ríos Díaz,  
Rut 2284614-8 representante de la institución/asociación denominada  
PARTICULAR, certifica haber recibido de parte de la empresa  
BRINDL S.A., Residuos de Demolición y  
Construcción (RCD), provenientes del Contrato de Obra denominado  
"REPOSICIÓN PUENTE MARQUESA, RUTA D-215, COMUNA V."; SAFI 371657;  
materiales detallados en la siguiente tabla:


Tipo residuo	LATAS DE ALUMINIO
Breve descripción del residuo (origen, km. etc.)	RECICLATE (CONSUMO AUMENTADO)
Cantidad (m³)	1 m³
Transporte	PARTICULAR
Destino*	PARTICULAR
Ubicación del destino	VILLA MARQUEZ
Comentario adicional	DONACIÓN / RECICLATE

\* Esta planilla deberá replicarse tantas veces según los diferentes RCD informados

Para constancia de recepción firman:

  
Residente de la obra

  
Representante de la Institución/asociación

  
Inspector/a Fiscal






### CERTIFICADO GESTIÓN REUTILIZACIÓN POR TERCEROS

Con fecha 09/12/25, Don/Dña Cristóbal Castro E.  
Rut 18477773-8 representante de la institución/asociación denominada  
Particular, certifica haber recibido de parte de la empresa  
BRUNOL S.A. Residuos de Demolición y  
Construcción (RCD), provenientes del Contrato de Obra denominado  
"REPOSICIÓN PUENTE MARQUESA, RUTA D-215 - COMUNA VICUÑA"; SAFI 371677;  
materiales detallados en la siguiente tabla:


Tipo residuo	RESPUNTE DE MADERA Y RESIDUOS DE MOL DATED
Breve descripción del residuo (origen, km. etc.)	TRABAJOS DE CARPINTERÍA.
Cantidad (m³)	1,8 m³
Transporte	XX 9356 (Particular)
Destino*	Particular
Ubicación del destino	FIRA LARGA S/N PARCELA N° 6
Comentario adicional	DONACIÓN

\* Esta planilla deberá replicarse tantas veces según los diferentes RCD informados

Para constancia de recepción firman:

  
Residente de la obra

  
Representante de la Institución/asociación

  
Inspector/a Fiscal





### CERTIFICADO GESTIÓN REUTILIZACIÓN POR TERCEROS

Con fecha 06/12/2025, Don/Dña Juan Rivero Pozo  
Rut 18200952-0, representante de la institución/asociación denominada  
PARTICULAR, certifica haber recibido de parte de la empresa  
BRÜNDL S.A., Residuos de Demolición y  
Construcción (RCD), provenientes del Contrato de Obra denominado  
"REPOSICIÓN PUENTE MARQUESA, RUTA D-215 COMUNA V."; SAFI 371657;  
materiales detallados en la siguiente tabla:

Tipo residuo	RESIDUO DE MADERA
Breve descripción del residuo (origen, km. etc.)	TRABAJOS DE CARPINTERÍA
Cantidad (m³)	32 m³
Transporte	BRÜNDL S.A.
Destino*	PARTICULAR
Ubicación del destino	Quebrada del Chape Km 44,820
Comentario adicional	DONACIÓN

\* Esta planilla deberá replicarse tantas veces según los diferentes RCD informados

Para constancia de recepción firman:

Juan Rivero Pozo  
Representante de la Institución/asociación

Juan Rivero  
Residente de la obra

Aura Adame  
Inspector/a Fiscal