

FICHA MENSUAL PARA GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD).

N° de ficha: 1 fechas de entrega: 30/06/2025

1. IDENTIFICACIÓN DEL GENERADOR TITULAR DEL PROYECTO

Nombre o Razon Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.
 Rut: 76.221.377-k
 Dirección: Camino del aeropuerto 10, parcelación La Laja.
 Región: Los Lagos Comuna: Puerto Varas
 Correo: Telefono:

2. IDENTIFICACIÓN DEL GENERADOR EJECUTOR DE LAS OBRAS

Nombre o Razon Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.
 Rut: 76.221.377-k
 Dirección: Camino del aeropuerto 10, parcelación La Laja.
 Región: Los Lagos Comuna: Puerto Varas
 Correo: Telefono:

3. OBRA DE PROCEDENCIA DE LOS RESIDUOS

Nombre de la obra: Conservación periodica, Ruta D-695, Camino San Lorenzo.
 Dirección: Predio el horno, ruta D-695, KM45.
 Región: Coquimbo Comuna: Monte Patria
 ID identificación del contrato (Código SAFI): 395872

4. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA DE LOS RESIDUOS (almacen de RCD)

Nombre o Razón Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.
 Rut: 76.221.377-k Res. Sanitaria o permiso: No Aplica.
 PATENTE(S): DC-YD-92 PATENTE(S)

5. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINO FINAL (INTERMEDIO DISPOSICIÓN FINAL)

Nombre o Razón Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.
 Rut: 76.221.377-k N° autorización: No Aplica.
 Dirección:

6. RESIDUOS ENTREGADOS AL GESTOR O DESTINO FINAL

Residuo	Codigo*	Peso (T)	Vol. (m3)	Gestión o destino	Fecha
Hormigon	17-01-01		1234	Traslado Botadero	27/06
Tierra y Piedras	17-05-04		120	Traslado Botadero	27/06
Residuos Municipales	20-03-07		0,025	Traslado Vertedero	28/06

* codigo según Tabla de Clasificación y valorización de los RCD de la NCh 3562

Nombre representante General Ejecutor de las Obras	RUT	Firma
<i>Roberto P. M.</i>	68.443.023	<i>[Firma]</i>
Nombre representante Gestor Final de los RCD	RUT	Firma
<i>Mauricio Zúñiga M.</i>	15.219.588-5	<i>[Firma]</i>



REGISTRO

Código Obra:
Código SGI: FV-REG-MA-02
Revisión:
Fecha:

GENERACIÓN DE RESIDUOS

FECHA DE REGISTRO:

30/06/25

REGISTRADO POR:

- ☐ Oficina Central
☐ Taller de Maquinaria
☐ Obra:

Ruta D-695 Camino San Lorenzo

RESIDUO	ORIGEN				CANTIDAD			INGRESADO POR:
	M	D	C	O	Unidad	Kgr/Ton	Lts	
RESIDUOS PELIGROSOS								
RESIDUOS LIQUIDOS DE HIDROCARBUROS O ACEITES USADOS								
MATERIAL CONTAMINADO CON DERIVADOS DE HIDROCARBUROS								
FILTROS DE ACEITES CONTAMINADOS CON DERIVADOS DE HIDROCARBUROS								
ARENA, TIERRA O ASERRIN CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS								
BIDONES Y/O ENVASES VACIOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS								
TARROS DE PINTURAS/SOLVENTES EN DESUSO								
MATERIAL CONTAMINADO CON PINTURAS Y/O SOLVENTES								
RILES PROVENIENTES DE LA CAMARA SEPARADORA DE ACEITES Y GRASAS (PATIO DE LAVADOS O AGUAS CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS								
TONER Y CATRIDGES VACIOS								
PILAS Y BATERIAS EN DESUSO								
RESIDUOS COMPUTACIONALES								
RESIDUOS SOLIDOS								
ESCOMBROS				X		1134		B. Ratty
EXCEDENTES DE EXCAVACIONES O MATERIAL INTEGRAL				X		120		B. Ratty
DESPUNTES DE MADERA								
DESPUNTES DE FIERRO Y/O CHATARRA								
PLASTICOS								
TARROS DE PINTURA SECOS Y VACIOS								
NEUMATICOS EN DESUSO								
RESIDUOS DOMESTICOS								
EN CONTENEDORES DE BASURAS: PAPEL, BOLSAS PLASTICAS, BOTELLAS DE VIDRIOS, RESTOS DE COMIDA, ENVOLTORIOS DE ENVASES, CAJAS TETRAPACK				X		0025		B. Ratty
PAPEL BLANCO DE OFICINAS								
OTROS RESIDUOS NO DESCRITOS								

- M: Mantenencia de Equipo o maquinaria
D: Derrame de sustancias peligrosas
C: Cambio de material y/o Insumo
EC: Excedentes de actividades de construcción
ET: Excavación de Terreno
AC: Actividades en Comedores/Baños
AO: Actividades en Oficinas
O: Otros (especificar en observaciones)

OBSERVACIONES

Escombros proveniente de Demolicion Vados

COORDINADOR AMBIENTAL

FICHA MENSUAL PARA GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD).

N° de ficha: 2	fechas de entrega: 31/07/2025
----------------	-------------------------------

1. IDENTIFICACIÓN DEL GENERADOR TITULAR DEL PROYECTO

Nombre o Razon Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.	
Rut: 76.221.377-k	
Dirección: Camino del aeropuerto 10, parcelación La Laja.	
Región: Los Lagos	Comuna: Puerto Varas
Correo:	Telefono:

2. IDENTIFICACIÓN DEL GENERADOR EJECUTOR DE LAS OBRAS

Nombre o Razon Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.	
Rut: 76.221.377-k	
Dirección: Camino del aeropuerto 10, parcelación La Laja.	
Región: Los Lagos	Comuna: Puerto Varas
Correo:	Telefono:

3. OBRA DE PROCEDENCIA DE LOS RESIDUOS

Nombre de la obra: Conservación periodica, Ruta D-695, Camino San Lorenzo.	
Dirección: Predio el horno, ruta D-695, KM45.	
Región: Coquimbo	Comuna: Monte Patria
ID Identificación del contrato (Código SAFI): 395872	

4. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA DE LOS RESIDUOS (almacen de RCD)

Nombre o Razón Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.	
Rut: 76.221.377-k	Res. Sanitaria o permiso: No Aplica.
PATENTE(S): DC-YD-92	PATENTE(S)

5. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINO FINAL (INTERMEDIO DISPOSICIÓN FINAL)

Nombre o Razón Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.	
Rut: 76.221.377-k	N° autorización: No Aplica.
Dirección:	

6. RESIDUOS ENTREGADOS AL GESTOR O DESTINO FINAL

Residuo	Codigo*	Peso (T)	Vol. (m3)	Gestión o destino	Fecha
Tierra y Piedras	17-05-04		130	Traslado Botadero	30/07/25
Residuos Municipales	23-03-01		9035	Traslado Botadero	29/07/25

* codigo según Tabla de Clasificación y valorización de los RDC de la NCh 3562

Nombre representante General Ejecutor de las Obras	RUT	Firma
Felipe Ben M.	16.849303	
Nombre representante Gestor Final de los RCD	RUT	Firma
Manuel Zúñiga M.	15.2195825	



REGISTRO

Código Obra:
Código SGI: FV-REG-MA-02
Revisión:
Fecha:

GENERACIÓN DE RESIDUOS

FECHA DE REGISTRO:

31/07/25

☐

Oficina Central

☐

Taller de Maquinaria

☐

Obra:

REGISTRADO POR:

Ruta D-695, Camino San Lorenzo

RESIDUO	ORIGEN				CANTIDAD			INGRESADO POR:
	M	D	C	O	Unidad	Kgr/Ton	Lts	
RESIDUOS PELIGROSOS								
RESIDUOS LIQUIDOS DE HIDROCARBUROS O ACEITES USADOS								
MATERIAL CONTAMINADO CON DERIVADOS DE HIDROCARBUROS								
FILTROS DE ACEITES CONTAMINADOS CON DERIVADOS DE HIDROCARBUROS								
ARENA, TIERRA O ASERRIN CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS								
BIDONES Y/O ENVASES VACIOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS								
TARROS DE PINTURAS/SOLVENTES EN DESUSO								
MATERIAL CONTAMINADO CON PINTURAS Y/O SOLVENTES								
RILES PROVENIENTES DE LA CAMARA SEPARADORA DE ACEITES Y GRASAS (PATIO DE LAVADOS O AGUAS CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS								
TONER Y CATRIDGES VACIOS								
PILAS Y BATERIAS EN DESUSO								
RESIDUOS COMPUTACIONALES								
RESIDUOS SOLIDOS								
ESCOMBROS								
EXCEDENTES DE EXCAVACIONES O MATERIAL INTEGRAL				X			130	0. P.H.-x.
DESPUNTES DE MADERA								
DESPUNTES DE FIERRO Y/O CHATARRA								
PLASTICOS								
TARROS DE PINTURA SECOS Y VACIOS								
NEUMATICOS EN DESUSO								
RESIDUOS DOMESTICOS								
EN CONTENEDORES DE BASURAS: PAPEL, BOLSAS PLASTICAS, BOTELLAS DE VIDRIOS, RESTOS DE COMIDA, ENVOLTORIOS DE ENVASES, CAJAS TETRAPACK				X			0,035	6. P.H.-x.
PAPEL BLANCO DE OFICINAS								
OTROS RESIDUOS NO DESCRITOS								

M: Mantenencia de Equipo o maquinaria
D: Derrame de sustancias peligrosas
C: Cambio de material y/o Insumo
EC: Excedentes de actividades de construcción
ET: Excavación de Terreno
AC: Actividades en Comedores/Baños
AO: Actividades en Oficinas
O: Otros (especificar en observaciones)

OBSERVACIONES

COORDINADOR AMBIENTAL

FICHA MENSUAL PARA GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD).

N° de ficha: 3	fechas de entrega: 31/08/25
----------------	-----------------------------

1. IDENTIFICACIÓN DEL GENERADOR TITULAR DEL PROYECTO

Nombre o Razon Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.	
Rut: 76.221.377-k	
Dirección: Camino del aeropuerto 10, parcelación La Laja.	
Región: Los Lagos	Comuna: Puerto Varas
Correo:	Telefono:

2. IDENTIFICACIÓN DEL GENERADOR EJECUTOR DE LAS OBRAS

Nombre o Razon Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.	
Rut: 76.221.377-k	
Dirección: Camino del aeropuerto 10, parcelación La Laja.	
Región: Los Lagos	Comuna: Puerto Varas
Correo:	Telefono:

3. OBRA DE PROCEDENCIA DE LOS RESIDUOS

Nombre de la obra: Conservación periodica, Ruta D-695, Camino San Lorenzo.	
Dirección: Predio el horno, ruta D-695, KM45.	
Región: Coquimbo	Comuna: Monte Patria
ID Identificación del contrato (Código SAFI): 395872	

4. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA DE LOS RESIDUOS (almacen de RCD)

Nombre o Razón Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.	
Rut: 76.221.377-k	Res. Sanitaria o permiso: No Aplica.
PATENTE(S): DC-YD-92	PATENTE(S)

5. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINO FINAL (INTERMEDIO DISPOSICIÓN FINAL)

Nombre o Razón Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.	
Rut: 76.221.377-k	N° autorización: No Aplica.
Dirección:	

6. RESIDUOS ENTREGADOS AL GESTOR O DESTINO FINAL

Residuo	Codigo*	Peso (T)	Vol. (m3)	Gestión o destino	Fecha
Tierra y Piedras	77-05-04		400	Traslado Botadero	29/08
Residuos Municipales	70-03-01		0035	Traslado Vertedero	29/08

* codigo según Tabla de Clasificación y valorización de los RCD de la NCh 3562

Nombre representante General Ejecutor de las Obras	RUT	Firma
Roberto V. M.	16.844.307-3	
Nombre representante Gestor Final de los RCD	RUT	Firma
Manuel Espinoza M.	15.219.500-5	



REGISTRO

Código Obra:
Código SGI: FV-REG-MA-02
Revisión:
Fecha:

GENERACIÓN DE RESIDUOS

FECHA DE REGISTRO:

31/08/25

REGISTRADO POR:

Auto D-695, camino San Lorenzo

- ☐ Oficina Central
- ☐ Taller de Maquinaria
- ☐ Obra:

RESIDUO	ORIGEN				CANTIDAD			INGRESADO POR:
	M	D	C	O	Unidad	Kgr/Ton	Lts	
RESIDUOS PELIGROSOS								
RESIDUOS LIQUIDOS DE HIDROCARBUROS O ACEITES USADOS								
MATERIAL CONTAMINADO CON DERIVADOS DE HIDROCARBUROS								
FILTROS DE ACEITES CONTAMINADOS CON DERIVADOS DE HIDROCARBUROS								
ARENA, TIERRA O ASERRIN CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS								
BIDONES Y/O ENVASES VACIOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS								
TARROS DE PINTURAS/SOLVENTES EN DESUSO								
MATERIAL CONTAMINADO CON PINTURAS Y/O SOLVENTES								
RILES PROVENIENTES DE LA CAMARA SEPARADORA DE ACEITES Y GRASAS (PATIO DE LAVADOS O AGUAS CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS								
TONER Y CATRIDGES VACIOS								
PILAS Y BATERIAS EN DESUSO								
RESIDUOS COMPUTACIONALES								
RESIDUOS SOLIDOS								
ESCOMBROS								
EXCEDENTES DE EXCAVACIONES O MATERIAL INTEGRAL				X		1394,5	6 latty	
DESPUNTES DE MADERA								
DESPUNTES DE FIERRO Y/O CHATARRA								
PLASTICOS								
TARROS DE PINTURA SECOS Y VACIOS								
NEUMATICOS EN DESUSO								
RESIDUOS DOMESTICOS								
EN CONTENEDORES DE BASURAS: PAPEL, BOLSAS PLASTICAS, BOTELLAS DE VIDRIOS, RESTOS DE COMIDA, ENVOLTORIOS DE ENVASES, CAJAS TETRAPACK				X		03	6 latty	
PAPEL BLANCO DE OFICINAS								
OTROS RESIDUOS NO DESCRITOS								

- M: Mantención de Equipo o maquinaria
- D: Derrame de sustancias peligrosas
- C: Cambio de material y/o Insumo
- EC: Excedentes de actividades de construcción
- ET: Excavación de Terreno
- AC: Actividades en Comedores/Baños
- AO: Actividades en Oficinas
- O: Otros (especificar en observaciones)

OBSERVACIONES

COORDINADOR AMBIENTAL

FICHA MENSUAL PARA GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD).

N° de ficha: 4 fechas de entrega: 31/09/2025

1. IDENTIFICACIÓN DEL GENERADOR TITULAR DEL PROYECTO

Nombre o Razon Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.
 Rut: 76.221.377-k
 Dirección: Camino del aeropuerto 10, parcelación La Laja.
 Región: Los Lagos Comuna: Puerto Varas
 Correo: Telefono:

2. IDENTIFICACIÓN DEL GENERADOR EJECUTOR DE LAS OBRAS

Nombre o Razon Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.
 Rut: 76.221.377-k
 Dirección: Camino del aeropuerto 10, parcelación La Laja.
 Región: Los Lagos Comuna: Puerto Varas
 Correo: Telefono:

3. OBRA DE PROCEDENCIA DE LOS RESIDUOS

Nombre de la obra: Conservación periodica, Ruta D-695, Camino San Lorenzo.
 Dirección: Predio el horno, ruta D-695, KM45.
 Región: Coquimbo Comuna: Monte Patria
 ID Identificación del contrato (Código SAFI): 395872

4. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA DE LOS RESIDUOS (almacen de RCD)

Nombre o Razón Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.
 Rut: 76.221.377-k Res. Sanitaria o permiso: No Aplica.
 PATENTE(S): DC-YD-92 PATENTE(S)

5. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINO FINAL (INTERMEDIO DISPOSICIÓN FINAL)

Nombre o Razón Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.
 Rut: 76.221.377-k N° autorización: No Aplica.
 Dirección:

6. RESIDUOS ENTREGADOS AL GESTOR O DESTINO FINAL

Residuo	Codigo*	Peso (T)	Vol. (m3)	Gestión o destino	Fecha
Tierra y Piedras	17-05-04		1394,5	Traslado Botadero	26/08
Residuos Municipales	20-03-01		0,3	Traslado Vertedero	30/08

* codigo según Tabla de Clasificación y valorización de los RCD de la NCh 3562

Nombre representante General Ejecutor de las Obras	RUT	Firma
<i>[Firma]</i>	16.914.430-2	<i>[Firma]</i>
Nombre representante Gestor Final de los RCD	RUT	Firma
<i>[Firma]</i>	15.219.808-5	<i>[Firma]</i>



REGISTRO

Código Obra:
Código SGI: FV-REG-MA-02
Revisión:
Fecha:

GENERACIÓN DE RESIDUOS

FECHA DE REGISTRO:

31/09/25

REGISTRADO POR:

Ruta D-695, Camino San Lorenzo

- ☐ Oficina Central
- ☐ Taller de Maquinaria
- ☐ Obra:

RESIDUO	ORIGEN				CANTIDAD			INGRESADO POR:
	M	D	C	O	Unidad	Kgr/Ton	Lts	
RESIDUOS PELIGROSOS								
RESIDUOS LIQUIDOS DE HIDROCARBUROS O ACEITES USADOS								
MATERIAL CONTAMINADO CON DERIVADOS DE HIDROCARBUROS								
FILTROS DE ACEITES CONTAMINADOS CON DERIVADOS DE HIDROCARBUROS								
ARENA, TIERRA O ASERRIN CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS								
BIDONES Y/O ENVASES VACIOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS								
TARROS DE PINTURAS/SOLVENTES EN DESUSO								
MATERIAL CONTAMINADO CON PINTURAS Y/O SOLVENTES								
RILES PROVENIENTES DE LA CAMARA SEPARADORA DE ACEITES Y GRASAS (PATIO DE LAVADOS O AGUAS CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS								
TONER Y CATRIDGES VACIOS								
PILAS Y BATERIAS EN DESUSO								
RESIDUOS COMPUTACIONALES								
RESIDUOS SOLIDOS								
ESCOMBROS								
EXCEDENTES DE EXCAVACIONES O MATERIAL INTEGRAL				X			400	C. patty.
DESPUNTES DE MADERA								
DESPUNTES DE FIERRO Y/O CHATARRA								
PLASTICOS								
TARROS DE PINTURA SECOS Y VACIOS								
NEUMATICOS EN DESUSO								
RESIDUOS DOMESTICOS								
EN CONTENEDORES DE BASURAS: PAPEL, BOLSAS PLASTICAS, BOTELLAS DE VIDRIOS, RESTOS DE COMIDA, ENVOLTORIOS DE ENVASES, CAJAS TETRAPACK				X			0035	C. patty.
PAPEL BLANCO DE OFICINAS								
OTROS RESIDUOS NO DESCRITOS								

- M: Mantenencia de Equipo o maquinaria
- D: Derrame de sustancias peligrosas
- C: Cambio de material y/o Insumo
- EC: Excedentes de actividades de construcción
- ET: Excavación de Terreno
- AC: Actividades en Comedores/Baños
- AO: Actividades en Oficinas
- O: Otros (especificar en observaciones)

OBSERVACIONES

COORDINADOR AMBIENTAL

FICHA MENSUAL PARA GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD).

N° de ficha: 5 fechas de entrega: 30/10/2025

1. IDENTIFICACIÓN DEL GENERADOR TITULAR DEL PROYECTO

Nombre o Razon Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.
 Rut: 76.221.377-k
 Dirección: Camino del aeropuerto 10, parcelación La Laja.
 Región: Los Lagos Comuna: Puerto Varas
 Correo: Telefono:

2. IDENTIFICACIÓN DEL GENERADOR EJECUTOR DE LAS OBRAS

Nombre o Razon Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.
 Rut: 76.221.377-k
 Dirección: Camino del aeropuerto 10, parcelación La Laja.
 Región: Los Lagos Comuna: Puerto Varas
 Correo: Telefono:

3. OBRA DE PROCEDENCIA DE LOS RESIDUOS

Nombre de la obra: Conservación periódica, Ruta D-695, Camino San Lorenzo.
 Dirección: Predio el horno, ruta D-695, KM45.
 Región: Coquimbo Comuna: Monte Patria
 ID Identificación del contrato (Código SAFI): 395872

4. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA DE LOS RESIDUOS (almacen de RCD)

Nombre o Razón Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.
 Rut: 76.221.377-k Res. Sanitaria o permiso: No Aplica.
 PATENTE(S): DC-YD-92 PATENTE(S)

5. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINO FINAL (INTERMEDIO DISPOSICIÓN FINAL)

Nombre o Razón Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.
 Rut: 76.221.377-k N° autorización: No Aplica.
 Dirección:

6. RESIDUOS ENTREGADOS AL GESTOR O DESTINO FINAL

Residuo	Codigo*	Peso (T)	Vol. (m3)	Gestión o destino	Fecha
Tierra y Piedras	17-03-04		120	Traslado Botadero	30/10
Residuos Municipales	20-03-07		0.5	Traslado Vertedero	28/10

* codigo según Tabla de Clasificación y valorización de los RDC de la NCh 3562

Nombre representante General Ejecutor de las Obras	RUT	Firma
Fabrizio Rojas P.	11.945.962-3	
Nombre representante Gestor Final de los RCD	RUT	Firma
Mauricio Zapata M.	15.215.582-5	



REGISTRO

GENERACIÓN DE RESIDUOS

Código Obra:
Código SGI: FV-REG-MA-02
Revisión:
Fecha:

FECHA DE REGISTRO:

30/10/13

REGISTRADO POR:

Rute D-695 Camino San Lorenzo

- ☐ Oficina Central
- ☐ Taller de Maquinaria
- ☐ Obra:

RESIDUO	ORIGEN				CANTIDAD			INGRESADO POR:
	M	D	C	O	Unidad	Kgr/Ton	Lts	
RESIDUOS PELIGROSOS								
RESIDUOS LIQUIDOS DE HIDROCARBUROS O ACEITES USADOS								
MATERIAL CONTAMINADO CON DERIVADOS DE HIDROCARBUROS								
FILTROS DE ACEITES CONTAMINADOS CON DERIVADOS DE HIDROCARBUROS								
ARENA, TIERRA O ASERRIN CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS								
BIDONES Y/O ENVASES VACIOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS								
TARROS DE PINTURAS/SOLVENTES EN DESUSO								
MATERIAL CONTAMINADO CON PINTURAS Y/O SOLVENTES								
RILES PROVENIENTES DE LA CAMARA SEPARADORA DE ACEITES Y GRASAS (PATIO DE LAVADOS O AGUAS CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS								
TONER Y CATRIDGES VACIOS								
PILAS Y BATERIAS EN DESUSO								
RESIDUOS COMPUTACIONALES								
RESIDUOS SOLIDOS								
ESCOMBROS								
EXCEDENTES DE EXCAVACIONES O MATERIAL INTEGRAL				X		120	6.444	
DESPUNTES DE MADERA								
DESPUNTES DE FIERRO Y/O CHATARRA								
PLASTICOS								
TARROS DE PINTURA SECOS Y VACIOS								
NEUMATICOS EN DESUSO								
RESIDUOS DOMESTICOS								
EN CONTENEDORES DE BASURAS: PAPEL, BOLSAS PLASTICAS, BOTELLAS DE VIDRIOS, RESTOS DE COMIDA, ENVOLTORIOS DE ENVASES, CAJAS TETRAPACK				X		0,5	6.444	
PAPEL BLANCO DE OFICINAS								
OTROS RESIDUOS NO DESCRITOS								

- M: Mantención de Equipo o maquinaria
- D: Derrame de sustancias peligrosas
- C: Cambio de material y/o Insumo
- EC: Excedentes de actividades de construcción
- ET: Excavación de Terreno
- AC: Actividades en Comedores/Baños
- AO: Actividades en Oficinas
- O: Otros (especificar en observaciones)

OBSERVACIONES

COORDINADOR AMBIENTAL

FICHA MENSUAL PARA GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD).

N° de ficha: 6 fechas de entrega: 31/11/2025

1. IDENTIFICACIÓN DEL GENERADOR TITULAR DEL PROYECTO

Nombre o Razon Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.
 Rut: 76.221.377-k
 Dirección: Camino del aeropuerto 10, parcelación La Laja.
 Región: Los Lagos Comuna: Puerto Varas
 Correo: Telefono:

2. IDENTIFICACIÓN DEL GENERADOR EJECUTOR DE LAS OBRAS

Nombre o Razon Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.
 Rut: 76.221.377-k
 Dirección: Camino del aeropuerto 10, parcelación La Laja.
 Región: Los Lagos Comuna: Puerto Varas
 Correo: Telefono:

3. OBRA DE PROCEDENCIA DE LOS RESIDUOS

Nombre de la obra: Conservación periodica, Ruta D-695, Camino San Lorenzo.
 Dirección: Predio el horno, ruta D-695, KM45.
 Región: Coquimbo Comuna: Monte Patria
 ID Identificación del contrato (Código SAFI): 395872

4. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA DE LOS RESIDUOS (almacen de RCD)

Nombre o Razón Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.
 Rut: 76.221.377-k Res. Sanitaria o permiso: No Aplica.
 PATENTE(S): DC-YD-92 PATENTE(S)

5. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINO FINAL (INTERMEDIO DISPOSICIÓN FINAL)

Nombre o Razón Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.
 Rut: 76.221.377-k N° autorización: No Aplica.
 Dirección:

6. RESIDUOS ENTREGADOS AL GESTOR O DESTINO FINAL

Residuo	Codigo*	Peso (T)	Vol. (m3)	Gestión o destino	Fecha
Tierra y Piedras			2.85	Traslado Botadero	28/11
Residuos Municipales			0.035	Traslado Vertedero	28/11
Hormigen			28.35	Traslado Botadero	28/11

* codigo según Tabla de Clasificación y valorización de los RDC de la NCh 3562

Nombre representante General Ejecutor de las Obras	RUT	Firma
<i>Ismael B. M.</i>	184193702	<i>[Firma]</i>
Nombre representante Gestor Final de los RCD	RUT	Firma
<i>Mauricio Zoloto M.</i>	15271502-5	<i>[Firma]</i>



REGISTRO

Código Obra:
Código SGI: FV-REG-MA-02
Revisión:
Fecha:

GENERACIÓN DE RESIDUOS

FECHA DE REGISTRO:

31/11/25

REGISTRADO POR:

Ruta D-695. Camino San Lorenzo

- ☐ Oficina Central
- ☐ Taller de Maquinaria
- ☐ Obra:

RESIDUO	ORIGEN				CANTIDAD			INGRESADO POR:
	M	D	C	O	Unidad	Kgr/Ton	Lts	
RESIDUOS PELIGROSOS								
RESIDUOS LIQUIDOS DE HIDROCARBUROS O ACEITES USADOS								
MATERIAL CONTAMINADO CON DERIVADOS DE HIDROCARBUROS								
FILTROS DE ACEITES CONTAMINADOS CON DERIVADOS DE HIDROCARBUROS								
ARENA, TIERRA O ASERRIN CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS								
BIDONES Y/O ENVASES VACIOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS								
TARROS DE PINTURAS/SOLVENTES EN DESUSO								
MATERIAL CONTAMINADO CON PINTURAS Y/O SOLVENTES								
RILES PROVENIENTES DE LA CAMARA SEPARADORA DE ACEITES Y GRASAS (PATIO DE LAVADOS O AGUAS CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS								
TONER Y CATRIDGES VACIOS								
PILAS Y BATERIAS EN DESUSO								
RESIDUOS COMPUTACIONALES								
RESIDUOS SOLIDOS								
ESCOMBROS				X		12.35	6	Patty
EXCEDENTES DE EXCAVACIONES O MATERIAL INTEGRAL				X		12.35	6	Patty
DESPUNTES DE MADERA								
DESPUNTES DE FIERRO Y/O CHATARRA								
PLASTICOS								
TARROS DE PINTURA SECOS Y VACIOS								
NEUMATICOS EN DESUSO								
RESIDUOS DOMESTICOS								
EN CONTENEDORES DE BASURAS: PAPEL, BOLSAS PLASTICAS, BOTELLAS DE VIDRIOS, RESTOS DE COMIDA, ENVOLTORIOS DE ENVASES, CAJAS TETRAPACK				X		0.035	6	Patty
PAPEL BLANCO DE OFICINAS								
OTROS RESIDUOS NO DESCRITOS								

- M: Mantención de Equipo o maquinaria
- D: Derrame de sustancias peligrosas
- C: Cambio de material y/o Insumo
- EC: Excedentes de actividades de construcción
- ET: Excavación de Terreno
- AC: Actividades en Comedores/Baños
- AO: Actividades en Oficinas
- O: Otros (especificar en observaciones)

OBSERVACIONES

Escombros provenientes de Demolicion Vados

COORDINADOR AMBIENTAL

FICHA MENSUAL PARA GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD).

N° de ficha: 7	fechas de entrega: 30/12/2025
----------------	-------------------------------

1. IDENTIFICACIÓN DEL GENERADOR TITULAR DEL PROYECTO

Nombre o Razon Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.	
Rut: 76.221.377-k	
Dirección: Camino del aeropuerto 10, parcelación La Laja.	
Región: Los Lagos	Comuna: Puerto Varas
Correo:	Telefono:

2. IDENTIFICACIÓN DEL GENERADOR EJECUTOR DE LAS OBRAS

Nombre o Razon Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.	
Rut: 76.221.377-k	
Dirección: Camino del aeropuerto 10, parcelación La Laja.	
Región: Los Lagos	Comuna: Puerto Varas
Correo:	Telefono:

3. OBRA DE PROCEDENCIA DE LOS RESIDUOS

Nombre de la obra: Conservación periodica, Ruta D-695, Camino San Lorenzo.	
Dirección: Predio el horno, ruta D-695, KM45.	
Región: Coquimbo	Comuna: Monte Patria
ID Identificación del contrato (Código SAFI): 395872	

4. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA DE LOS RESIDUOS (almacen de RCD)

Nombre o Razón Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.	
Rut: 76.221.377-k	Res. Sanitaria o permiso: No Aplica.
PATENTE(S): DC-YD-92	PATENTE(S)

5. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINO FINAL (INTERMEDIO DISPOSICIÓN FINAL)

Nombre o Razón Social: Ingeniería y Construcción La Huella Spa.	
Rut: 76.221.377-k	N° autorización: No Aplica.
Dirección:	

6. RESIDUOS ENTREGADOS AL GESTOR O DESTINO FINAL

Residuo	Codigo*	Peso (T)	Vol. (m3)	Gestión o destino	Fecha
Residuos Municipales			075	Traslado Vertedero	30/12/25

* codigo según Tabla de Clasificación y valorización de los RDC de la NCh 3562

Nombre representante General Ejecutor de las Obras	RUT	Firma
Roberto Rojas M.	16.844.930-3	
Nombre representante Gestor Final de los RCD	RUT	Firma
Manuel Zapata M.	15.719.508-5	



REGISTRO

GENERACIÓN DE RESIDUOS

Código Obra:
Código SGI: FV-REG-MA-02
Revisión:
Fecha:

FECHA DE REGISTRO:

30/12/25

REGISTRADO POR:

Ruta D-695, Camino San Lorenzo

- ☐ Oficina Central
- ☐ Taller de Maquinaria
- ☐ Obra:

RESIDUO	ORIGEN				CANTIDAD			INGRESADO POR:
	M	D	C	O	Unidad	Kgr/Ton	Lts	
RESIDUOS PELIGROSOS								
RESIDUOS LIQUIDOS DE HIDROCARBUROS O ACEITES USADOS								
MATERIAL CONTAMINADO CON DERIVADOS DE HIDROCARBUROS								
FILTROS DE ACEITES CONTAMINADOS CON DERIVADOS DE HIDROCARBUROS								
ARENA, TIERRA O ASERRIN CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS								
BIDONES Y/O ENVASES VACIOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS								
TARROS DE PINTURAS/SOLVENTES EN DESUSO								
MATERIAL CONTAMINADO CON PINTURAS Y/O SOLVENTES								
RILES PROVENIENTES DE LA CAMARA SEPARADORA DE ACEITES Y GRASAS (PATIO DE LAVADOS O AGUAS CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS								
TONER Y CATRIDGES VACIOS								
PILAS Y BATERIAS EN DESUSO								
RESIDUOS COMPUTACIONALES								
RESIDUOS SOLIDOS								
ESCOMBROS								
EXCEDENTES DE EXCAVACIONES O MATERIAL INTEGRAL								
DESPUNTES DE MADERA								
DESPUNTES DE FIERRO Y/O CHATARRA								
PLASTICOS								
TARROS DE PINTURA SECOS Y VACIOS								
NEUMATICOS EN DESUSO								
RESIDUOS DOMESTICOS								
EN CONTENEDORES DE BASURAS: PAPEL, BOLSAS PLASTICAS, BOTELLAS DE VIDRIOS, RESTOS DE COMIDA, ENVOLTORIOS DE ENVASES, CAJAS TETRAPACK				X			075 6	Patty.
PAPEL BLANCO DE OFICINAS								
OTROS RESIDUOS NO DESCRITOS								

- M: Mantenición de Equipo o maquinaria
- D: Derrame de sustancias peligrosas
- C: Cambio de material y/o Insumo
- EC: Excedentes de actividades de construcción
- ET: Excavación de Terreno
- AC: Actividades en Comedores/Baños
- AO: Actividades en Oficinas
- O: Otros (especificar en observaciones)

OBSERVACIONES

COORDINADOR AMBIENTAL